



# TRI-BEKK Hűtő- és Klimatechnikai Kft.

## ÉPÜLETKLÍMA-HŐSZIVATTYÚ

### Forgalmazása-Beüzemelése-Javítása-Kötelező szivárgás vizsgálat



### SZERELÉSI ÁRLISTA 2024.

Szerelési díjak és anyagok	Nettó díjak		Bruttó díjak	
<b>Épületklíma „alap” beszerelés</b> (új szett) Pécsi kiszállás, 3méter kalorikus és elektromos hálózat kiépítés dekorcsatornában, oldalfali tartó konzol, rezgéscsillapító gumi bakok, max 2db fal átfúrása (40cm + 10cm), teljes munkadíj	Tőlünk vásárolt gép	<b>80.000.-Ft</b>	<b>101.600.-Ft</b>	
	Nem tőlünk vásárolt gép	<b>130.000.-Ft</b>	<b>165.100.-Ft</b>	
<b>Kalorikus többlet csövezés</b> (Az alap szerelésen felül ha szükséges) szívó+nyomó+el.vez.	3,6kw-ig	10.000.-Ft/méter	12.700.-Ft/méter	
	3,7kw-tól	12.000.-Ft/méter	15.240.-Ft/méter	
Fal átfúrás 10mm-52mm	5.000,-Ft/alkalom		6.350,-Ft/alkalom	
Vezetékek falba vésése	6.000,-Ft/méter		7.620,-Ft/méter	
Épületklíma kiszerelése (fal helyreállítás nélkül)	20.000.-Ft		25.400.-Ft	
<b>Épületklíma fertőtlenítés</b>	<b>10.000.-Ft/beltéri</b>		<b>12.700.-Ft/beltéri</b>	
Épületklíma mosás	25.000.-Ft/beltéri		31750.-Ft/beltéri	
Kiszállási díj	Pécs területére	3.000.-Ft	3.810.-Ft	
	Vidékre oda-vissza	300.-Ft/km	381.-Ft/km	
<b>Javítási díjak és anyagok</b>	<b>Nettó díjak</b>		<b>Bruttó díjak</b>	
Hiba megállapítás (javítás nélkül)	4.000.-Ft		5.080.-Ft	
Nitrogénes tömítettség ellenőrzés	3,6kw-ig	7.000.-Ft/méter	8.890.-Ft/méter	
	3,7kw-tól	8.000.-Ft/méter	10.160.-Ft/méter	
Épületklíma komplett feltöltése	R410a	50.-Ft/gramm	R410a	63.5.-Ft/gramm
	R407c	50.-Ft/gramm	R407c	63.5.-Ft/gramm
	R32	50.-Ft/gramm	R32	63.5.-Ft/gramm
Hűtőközeg lefejtése	5.000.-Ft		6.350.-Ft	
Kötelező szivárgás vizsgálat NKVH	30.000.-Ft-tól		38.100.-Ft-tól	
<b>Rezsi órabér (megkezdett órák)</b>	<b>15.000.-Ft+Áfa</b>		<b>19.050.-Ft</b>	